

SYHJ/CX—D—35 (01)



171512344212



松 湖 报 告

171512344212

171512344212

171512344212

171512344212

171512344212

171512344212

171512344212

171512344212

171512344212



171512344212

SYHJ/CX—D—35（03）

三益（检）字 2021 年第 147-17 号

三益（检）字 2021 年第 147-17 号


三益（检）字 2021 年第 147-17 号

三益（检）字 2021 年第 147-17 号

三益（检）字 2021 年第 147-17 号

三益（检）字 2021 年第 147-17 号

三益（检）字 2021 年第 147-17 号



检测报告

废水检测结果表

[illegible]

Figure 1 displays the spatial distribution of various heavy metals in the sediments of the Wuyang River. The figure includes a map of the river and surrounding areas, and several bar charts showing the concentration of different metals (Pb, Cd, Cr, Cu, Zn, Mn, Fe, Al, Si, K, Na, Ca, Mg) in different sediment samples. The concentrations are generally higher in the upper layers of the sediment and decrease towards the bottom. The legend indicates that the concentrations are in mg/L.

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

废水检测结果表

采样日期	检测点位 样品编号	样品性状	检测项目	检测结果	标准
2021. 10. 22	FS2110220502	无色, 无气味, 无浮油	化学需氧量	12	mg/L
			pH值	8.2	无量纲
			氨氮	0.013	mg/L
			化学需氧量	12	mg/L
2021. 10. 22	废水总排口	无色, 无气味, 无浮油	化学需氧量	12	mg/L
	FS2110220502		pH值	8.2	无量纲
			氨氮	0.013	mg/L
			化学需氧量	12	mg/L

